

時計の主治医 株式会社ウオッチ・ホスピタル

TISSOT テイソ



0120-121-647 support@watch-hospital.net

神田店: ☎03-5297-2611 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-2-7

京橋店: ☎03-6228-7991 〒104-0031 東京都中央区京橋1-17-2

営業時間: 10時~19時 (祝日・日曜日を除く) ※京橋店は土曜日も除く。

### 【分解掃除基本料金】

税込み価格

現行キャリバー	クォーツ	¥14,700
	メカニカル	¥18,900
クロノグラフ	クォーツ	¥26,250
	メカニカル	¥29,400
特殊、旧モデル及びゴールドモデル		見積り
ウッドウォッチ/ロックウォッチ		メーカー修理

### 【オーバーホールの時期】

□機械式時計は毎日ご使用の場合、2~3年でムーブメント内部の油が劣化し始めると言われます。ご使用頻度にあわせて定期的なオーバーホールをして長くご愛用ください。

□クォーツ時計は4~5年で同じくムーブメント内部の油が劣化し始めると言われます。大切になさっている腕時計は定期的なオーバーホールをして長くご愛用ください。

### 【クォーツ時計を保管する時の注意点】

□クォーツ時計は『磁気』の影響を受けると時刻が狂います。携帯電話のスピーカー部分など強い磁気を発しておりますので、一緒に保管される場合は数十センチ離していただく事をお勧めいたします。

### 【大切な時計を長くご愛用頂くために】

□防水性が高いモデルであっても、汗や湿気がそのまま時計に付着しているとパッキンの劣化を招き防水性は低下します。時計を外す際に乾いた布で拭いていただくとより良い状態を保つ事ができますので、ぜひお勧めいたします。

