

ウォッチ・ホスピタル

**WATCH
HOSPITAL**


時計修理専門店

HAMILTON
ハミルトン



0120-121-647

Support@watch-hospital.net



【分解掃除基本料金】		価格（税別）
現行キャリバー	クォーツ	¥12,000
	メカニカル	¥16,000
クロノグラフ	クォーツ	¥28,000
	メカニカル	
特殊・限定モデル		見積り

【オーバーホールの時期】

機械式時計は毎日ご使用の場合、2～3年でムーブメント内部の油が劣化し始めると言われます。ご使用の頻度にあわせて定期的なオーバーホールをして長くご愛用ください。

クォーツ時計は4～5年で同じくムーブメント内部の油が劣化し始めると言われます。大切に保管されている腕時計は定期的なオーバーホールをして長くご愛用下さい。

【クォーツ時計を保管する時の注意点】

クォーツ時計は『磁気』の影響を受けると時刻が狂います。携帯電話のスピーカー部分など強い磁気を発しておりますので、一緒に保管される場合は数十センチ離していただく事をお勧めいたします。

【大切な時計を長くご愛用頂くために】

防水性が高いモデルであっても、汗や湿気がそのまま時計に付着しているとパッキンの劣化を招き防水性は低下します。時計を外す際に乾いた布で拭いていただくとより良い状態を保つ事ができますのでぜひお勧めいたします。